

Fernsteuerungs- und Kraftübertragungswellen/ Flexible shafts for remote control and power transmission



Wo Sie nicht hinkommen, wir biegen Sie hin!
Tausend Einsatzmöglichkeiten der Verstell- und Regeltechnik.

Where you can't reach - we bend you there!
Many applications of adjusting and control technique.


Wellenseelen mit Vierkant

Typ WSK


Als Solowelle für Direktübertragung;
als Komplettwelle mit Schutzschlauch, z.B.
FS V (Seite 21)

Inner cores with square type WSK

Only inner core for direct transmission;
as complete flexible shaft with protective casing,
for example **FS V** (Page 21)



| Art.Nr. Article no. | Ø Welle (mm) Ø flexible shaft (mm) | Vierkant angeschlagen Fixed square | Vierkantlänge (mm) Square length (mm) | a/b | Länge Wellenseele Length of inner core |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 108 030 | 2,1 | 1,8 | 20 | Vierkant als Dreh-, Frästeil, oder gehämmert. Bis 800mm Square as turned, milled past or hammered finish. Up to 800mm | Nach Kundenwunsch. GSL ist über alles gemessen. As desired. Complete length measured over all. |
| 108 031 | 2,3 | 1,9 | 20 | | |
| 108 032 | 3,2 | 2,6 | 20 | | |
| 108 033 | 3,7 | 3,0 | 25 | | |
| 108 034 | 4,0 | 3,3 | 25 | | |
| 108 035 | 5,0 | 4,2 | 25 | | |
| 108 036 | 6,0 | 5,0 | 25 | | |
| 108 037 | 7,0 | 6,0 | 30 | | |
| 108 A37 | 8,0 | 6,8 | 30 | | |
| 108 038 | 10,0 | 8,5 | 30 | | |



Stahl, Messing, VA 1.4310, Bronze

Steel, Brass, VA 1.4310, Bronze

Beispiele von Anschlüssen für Biegsame Wellen und Antriebsmaschinen. Alles für die Bearbeitungstechnik Metall und Holz.
(fragen Sie unseren Katalog OFT an).

Examples of connecting parts for flexible shafts and driving units. Many items for metal and wood processing.

(please ask for our catalogue „OFT“: Flexible shafts and driving units).

